

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) (주)아우리이엔지	사업자등록번호 410-86-62056	
	주소 광주광역시 광산구 장신로 72 603호(장덕동) (전화번호 : 061-453-9000)		
건축물	건물명 소금창고 및 해주	위치 전라남도 신안군 비금면 구림리 481-2번지 일대	
	연면적(㎡) ㎡	작업기간 2014.02.21	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 508 ㎡		
측정기관	대표자 김 효 정	사업자등록번호 131-86-17809	
	주 소 광주광역시 서구 치평동 1206-3 로잔티움파크 109		
측정 일시	- 별 지 첨 부 -		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	- 별 지 첨 부 -		
측정 지점 위치(도식도)			
- 별 지 첨 부 -			

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2014년 02월 24일

제출인 (주)아우리이엔지 대표 김 용 필 (서명 또는 인)


특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

1. 측정결과

분 류	시료 번호	측정 위치	측정시간(분)	평균유속 (ℓ/min)	유 량 (ℓ)	측정농도 (개/cm³)	초과 여부
부지 경계선 (4point)	#1	남 방향	10:00 ~ 14:00	10.38	2,660.85	0.0013	미만
	#2	동 방향	10:03 ~ 14:03	10.31	2,642.91	0.0014	미만
	#3	북 방향	10:07 ~ 14:07	10.36	2,655.72	0.0013	미만
	#4	서 방향	10:10 ~ 14:10	10.36	2,655.72	0.0012	미만
작업장 주변 (1point)	#5	실 외	11:20 ~ 13:20	10.33	1,319.29	0.0025	미만
위생설비 입구 (1point)	#6	입구로부터 1m 이내	10:20 ~ 11:00	10.35	443.78	0.0049	미만
폐기물 야적지점 (1point)	#7	폐기물야적지점으 로부터 1m 이내	14:00 ~ 14:40	10.31	438.91	0.0048	미만

측정 위치도



현장 사진

		
<sampling-#1>	<sampling-#2>	<sampling-#3>
		
<sampling-#4>	<sampling-#5>	<sampling-#6>
	-	-
<sampling-#7>	-	-

▶ 측정결과에 따른 종합의견

1. 측정결과에의 평가

석면 해체 및 제거 작업 중 비산발생 가능한 부지경계선 지점, 작업장주변 지점, 위생설비입구 지점 석면농도 측정결과에 의해 **0.0013~0.0049개/cm³**로 측정되었으며 모두 석면배출허용기준(석면안전관리법 시행령 제38조(사업장주변의 석면배출허용기준)인 0.01개/cm³ 미만으로 측정 평가되었다.